

Anlage: Bestandsfotos



Dachfläche mit aufgehenden Sheddächern und Innendach



Detailaufnahme Dachhaut; stehendes Wasser aufgrund von fehlendem Gefälle und unzureichender Anzahl von Dachabläufen



Zusand Dachhaut



Exemplarisch Tropfstelle im Inneren